

Zváracia kukla s vyklápacím zorníkom

10.55-P500S-V

Zváracia kukla slúži na ochranu tváre a očí zvárača pri zváraní el.oblúkom. Kukla je vyrobená z nehorľavého odolného materiálu. Je osadená ochranným minerálnym sklom DIN 11.

Kukla nie je určená na profesionálne použitie a trvalé zaťaženie. Nepoužívajte kuklu na iné účely, ako na ktoré je určená.

Kukla je upevnená na hlavovom kríži dvomi skrutkami s hviezdicovými maticami, ktorými je možné nastaviť odpor sklápania kukly.

Hlavový kríž je plne nastaviteľný. Zmenu priemeru obvodovej pásky kríža vykonáte stlačením a otáčaním štelujúceho kolieska. Po uvoľnení kolieska dôjde k jeho automatickej aretácii.

Varovanie a dôležité upozornenia

Táto samostmievacia kukla nie je použiteľná na prácu s laserom a na zváranie autogénom.

Nikdy nepokladajte kuklu na horúci povrch ani ju nepribližujte ku zdrojom vysokej teploty!

Pri zváraní najmä vysokými prúdmi udržiajte kuklu v dostatočnej vzdialenosti od tepelného žiarenia oblúka.

Používajte iba v rozmedzí teplôt -5 °C až $+55\text{ °C}$.

Kukla nechráni proti ťažkým, rizikovým faktorom, napr. úlomkom brusného kotúča, nárazom a pod.. Kukla nechráni proti hluku.

Pri brúsení s touto kuklou používajte zároveň bezpečnostné okuliare a sluchadlá.

Kukla nechráni pri práci s trhavinami, žieravinami a horľavinami.

Nikdy nepoužívajte poškodenú alebo nekompletnú kuklu. Nevykonávajte žiadne úpravy na kukle alebo na kazete! Akýkoľvek zásah do konštrukcie vedie ku strate záruky.

Nikdy nepoužívajte kuklu bez originálnej vonkajšej a vnútornej ochrannej fólie!

Pri použití kukly bez ochranných folií dôjde k nenávratnému poškodeniu skla filtra!

Prasknuté sklo filtra bezpodmienečne vymeňte. Žiarenie zo zváracieho oblúka môže vážne poškodiť oči! Chráňte kuklu najmä kazetu pred nárazmi a vysokou teplotou!

Kontrola pred zváraním

Skontrolujte prednú ochrannú fóliu filtra, uistite sa, že je čistá a dobre sedí po celom obvode kazety. Skontrolujte vnútornú ochrannú fóliu filtra.

Pred každým použitím skontrolujte upevnenie kazety a zda po sklopení nepresvitá svetlo medzi kazetou a telom kukly. Kazeta musí doliehať tesne ku kukle. Predídete tým možnému poškodeniu zraku. Skontrolujte hodnotu DIN ochranného skla, či zodpovedá použitej metóde a nastavenému zváraciemu prúdu.

Údržba

Znečistenú kuklu a ochranné fólie čistite utierkou navlhčenou v jarovej vode. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá a čistiace prostriedky s abrazívami. Ochranné fólie udržiavajte čisté, poškodené ihneď vymeňte. Používajte iba originálne sklá a fólie predpísaných rozmerov.

Skladovanie

Kuklu skladujte vyčistenú na suchom mieste. Životnosť kukly je obmedzená iba mechanickým zaťažením a opotrebením.

Likvidácia

Po skončení životnosti prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia do recyklačnej zberne.

Elektrické prístroje nepatria do komunálneho odpadu.

Evidenčné číslo výrobcu: 02355/05-ECZ

Firma PROTECO náradí s.r.o. nie je zodpovedná za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym používaním.



Informácie

Všetky informácie, vyobrazenia a špecifikácie sa zakladajú na najnovších informáciách o výrobku, ktoré boli k dispozícii v čase vytlačenia tohto návodu. Na pracovnom mieste sa môžu vyskytnúť faktory, ktoré môžu ovplyvniť hodnoty, majúce trvalé účinky, charakterizujúce pracovný priestor ako sú zdroje prachu, hluku atď.

Prípustné hodnoty na pracovnom mieste môžu byť tiež rôzne v jednotlivých krajinách. Informácie slúžia užívateľovi zariadenia na lepšie zhodnotenie nebezpečenstva a rizík. Výrobca si vyhradzuje právo na technické, estetické a funkčné zmeny svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.

Je to v súvislosti so snahou výrobcu o neustály vývoj a inováciu svojich výrobkov. Zmeny obrazové, textové informácie a tlačové chyby vyhradené.

VAROVÁNÍ

Neodstraňujte tento bezpečnostní štítek. Před použitím si řádně přečtěte návod k použití a bezpečnostní upozornění.





Pozor - záření z oblouku může poškodit oči. Podle druhu svařování zvolte správnou tmavost skla. Nepoužívejte kuklu, pokud je tmavé ochranné sklo prasklé nebo poškozené. Používejte správný rozměr ochranného skla.



Při broušení s touto kuklou používejte zároveň bezpečnostní ochranné brýle a sluchátka. Nepoužívejte kuklu při práci s hořlavými, výbušnými látkami nebo kyselinami a louhy. Tuto kuklu nepoužívejte při svaření nad hlavou. Před použitím vždy zkontrolujte ochranná skla a kazetu, zda těsně doléhá ke kukle. Poškrábaná, prasklá nebo zdeformovaná skla vyměňte.

UPOZORNĚNÍ!
**Před použitím
 odstraňte
 ochrannou folii.**



Výrobce:
 PROTECO nářadí s.r.o.
 Provozovna: Podbřezí 63, 518 03
 www.proteco-naradi.cz

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5
Česká republika, IČO: 47453630

Dodávateľ pre Slovenskú republiku:
Ing. Jaroslav Vasko, Štúrova 5, 053 01, Harichovce,
Telefón: 053/4496 416, Fax: 053/4496 416
e-mail: vasko@vaskonaradie.sk, www.vaskonaradie.sk

Výrobok: 10.55-P500S-V
Kukla zváračská štandard s odklápacím zorníkom

Výrobok: spĺňa všetky príslušné ustanovenia technických predpisov, tj
Predmetných smerníc Európskych spoločenstiev.


Pri posúdení zhody boli použité nasledovné normy:
DIN EN 175:1997-08

Posúdenie zhody bolo vydané skúšobňou DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung
mbH, Alboinstr. 56, 12103 Berlin, Germany.

Posledné dvojčísle roku v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 16

Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie: Ing. Jaroslav Vasko,
Štúrova 5, 053 01
Harichovce

V Harichovciach, dňa 30.03.2016


Ing. Jaroslav Vasko